

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

I. Obiekt zabytkowy

RUINA KOŚCIOŁA

2. Miejscowość

ROŻNOWO

gm. BANIE

3. Wiek
XVI XIII?

4. Styl

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo **Szczecińskie**b) powiat **Gryfino**

c) gmina

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

**kamień
cegła**

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

-

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania
dachu

-

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

-

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kościół

17. Użytkowanie obecne

ruina

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany w XVI w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IX.1969 ruina

23. Użytkownik i jego adres

nieużytkowany - ruina

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



tyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia

M 69 Spomocni

37. Sprawdził dnia

